

Wort und Bild

Sonntagsbeilage zum Baruther Anzeiger



Der Brückeneinsturz bei Liebenwalde (Mark)

Durch den Bruch eines Wehres im Vorsut-Kanal Zschdenitz-Liebenwalde, der erst im letzten Jahr zur Entlastung der Havel erbaut worden ist, wurde auch die unmittelbar hinter dem Wehr liegende Eisenbetonbrücke in Mitleidenschaft gezogen. Die herandrängenden Wassermassen der stark angeschwollenen Havel unterpflügelten die Betonpfeiler, und die Brücke stürzte ein.

Photo-Union